

LAMPIRAN

Tabel Pengelompokan Data Struktur

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1	H87 det 2 & 4	Balok	4	6	Kerusakan minor pada bagian ujung bawah dengan panjang 10cm
13	I143	Balok	4	6	Retak rambut vertikal dengan perbaikan sederhana
14	I144	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus dengan sumbu balok
15	I148	Balok	4	6	Retak rambut vertikal pada bagian ujung balok
16	I150	Balok	4	6	Retak rambut diagonal dengan perbaikan sederhana
17	I151	Balok	4	6	Retak pada bagian bawah balok di tengah bentang
18	I155	Balok	3	6	Beton mengelupas pada bagian bawah balok
19	I153	Balok	4	6	Balok retak rambut dengan perbaikan ringan
27	G140	Balok	5	6	Balok dalam kondisi baik dan terawat
28	G150	Balok	5	6	Balok tidak ada retak dan hanya terdapat kotoran
38	A125	Balok	4	6	Retak rambut vertikal dengan perbaikan sederhana
39	A127	Balok	4	6	Retak rambut pada sambungan balok dan pelat lantai
40	A130	Balok	3	6	Balok mengelupas dan perbaikan berat pada kerusakan
41	A131	Balok	3	6	Balok retak pada ujung balok dengan perbaikan sederhana
42	A132	Balok	4	6	Retak rambut dengan berlawanan sumbu balok
43	H84 det 9	Balok	5	6	Kondisi balok sangat baik dan terawat
57	G141	Balok	5	6	Balok dalam kondisi baik dan terawat
58	G145	Balok	4	6	Retak rambut diagonal dengan perbaikan minor
74	G136	Balok	5	6	Kondisi sangat baik dan terdapat perbedaan cat

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Struktur

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
76	B114	Balok	4	6	Balok retak pada ujung balok dengan perbaikan sederhana
77	B122	Balok	5	6	Balok dalam kondisi baik dan terawat
128	E37	Balok	3	6	Beton keropos pada bagian pertemuan balok anak dengan balok induk
129	E41	Balok	4	6	Retak secara acak pada bagian dibalik pipa
130	E46	Balok	3	6	Retak dan beton mengelupas pada bagian sambungan dengan kolom
131	E47	Balok	3	6	Beton berlubang dan mengelupas akibat balok berlubang
132	E49	Balok	4	6	Kulit balok mengelupas disertai dengan retak rambut
178	F69	Balok	4	6	Retak rambut secara vertikal disertai dengan pengelupasan acian pada balok
179	F70	Balok	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola
180	F71	Balok	3	6	Beton keropos pada bagian pertemuan balok induk dengan balok anak
181	F85	Balok	3	6	Kulit beton mengelupas dan tidak rata
203	F67	Balok	4	6	Retak rambut secara horizontal pada bagian bawah balok
204	F68	Balok	4	6	Beton terkelupas pada sambungan antara balok anak dan balok induk
205	F73	Balok	4	6	Retak rambut secara vertikal
206	F72	Balok	4	6	Retak rambut disertai dengan perubahan warna akibat lumut
207	F72.1	Balok	4	6	Balok menggelembung pada bagian kulit balok
225	F15	Balok	4	6	Balok retak sejajar dengan sumbu balok
228	D32.2	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik
229	D33.1	Balok	5	6	Balok dalam kondisi baik dan terawat
230	D33.2	Balok	5	6	Balok dalam kondisi baik dan terawat
247	D21	Balok	4	6	Retak sejajar dengan sumbu balok
269	C7	Balok	4	6	Retak rambut pada sambungan balok
302	D36	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terawat
303	D37	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terawat
325	A45	Balok	4	6	Retak secara vertikal pada sambungan balok anak dan balok induk

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Struktur

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
361	A35	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus sumbu pada tengah bentang
362	A49	Balok	3	6	Kulit balok mengelupas dan keropos, perbaikan berat pada estetika
391	B25	Balok	4	6	Permukaan balok tidak rata disertai dengan retak rambut tegak lurus sumbu
415	B23	Balok	3	6	Retak berlawanan sumbu pada tengah bentang balok
446	G37.1	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terawat
447	G38.1	Balok	5	6	Balok dalam kondisi baik dengan permukaan yang tidak rata
448	G38.2	Balok	5	6	Balok dalam kondisi baik dengan permukaan yang tidak rata
449	G43.2	Balok	5	6	Balok dalam kondisi baik dengan permukaan yang tidak rata
450	G44.1	Balok	5	6	Balok dalam kondisi baik dan terdapat kotoran
451	G44.2	Balok	5	6	Balok dalam kondisi baik dan terdapat kotoran
452	G44.3	Balok	5	6	Balok dalam kondisi baik dan terdapat kotoran
453	G46.1	Balok	5	6	Balok dalam kondisi baik dengan sedikit goresan
454	G47.1	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terawat
455	G48.1	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terawat
519	G40.1	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terawat
520	H1	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu balok
566	H24 det 2	Balok	5	6	Balok dalam kondisi baik dan terdapat kotoran
567	H24 det 3	Balok	5	6	Balok dalam kondisi baik dan terdapat kotoran
568	H24 det 7	Balok	5	6	Balok dalam kondisi baik dan terdapat kotoran
569	H24 det 8	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik
570	H25	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik
633	I22	Balok	4	6	Retak rambut secara tegak lurus terhadap sumbu balok
634	I49	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik
635	I50	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Struktur

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
636	I51	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik
674	I31	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu balok
731	J35	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik
761	C65.2	Balok	3	6	Retak sekitar 1cm secara horizontal pada sambungan balok dengan dinding
780	T4.2 (CI)	Balok	3	6	Permukaan balok mengelupas pada ujung balok
790	T10.1 (PS)	Balok	4	6	Kulit balok terkelupas dan terlihat sangat kotor
793	T10.4 (PS)	Balok	4	6	Retak pada sambungan balok anak dan balok induk
794	T10.5 (PS)	Balok	3	6	Beton mengelupas pada ujung balok bagian bawah
799	C28	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu kolom dekat sambungan dinding
801	C43.1	Balok	4	6	Retak rambut secara vertikal dan horizontal
802	C43.2	Balok	4	6	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
803	C43.3	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik
835	C34.1	Balok	4	6	Terdapat noda seperti lembab akibat kebocoran dari pipa
837	C38.1	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik
839	C42.1	Balok	4	6	Terdapat bekas terbentur pada bagian ujung balok sehingga menjadi tidak rata
900	E61	Balok	4	6	Retak rambut berlawanan dengan sumbu balok
901	E65	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dan berlawanan dengan sumbu balok
902	E68	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu balok dan kulit terkelupas
903	E96	Balok	4	6	Retak rambut secara acak pada balok
904	E97	Balok	4	6	Terdapat kayu bekas bekisting yang masuk kedalam balok
905	E139	Balok	4	6	Retak rambut secara acak dan membentuk pola berlawanan sumbu balok
925	E98	Balok	3	6	Retak secara acak dan tidak berpola, disertai dengan kulit yang mengelupas
937	F35	Balok	3	6	Retak tegak lurus sumbu pada ujung balok
959	E131	Balok	4	6	Retak rambut secara tegak lurus dari sumbu balok

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Struktur

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
964	I108	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus dari sumbu balok
1007	G54	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terdapat kotoran yang menempel
1043	G56	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terdapat kotoran yang menempel
1044	G66	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus dari sumbu balok
1045	G57	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terdapat kotoran yang menempel
1046	G60.2	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terdapat kotoran yang menempel
1047	G67.1	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terdapat kotoran yang menempel
1048	G67.2	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terdapat kotoran yang menempel
1049	G70.1	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik
1051	G72.2	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik
1052	G77	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik
1053	G100.1	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik
1103	G82.3	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terdapat kotoran yang menempel
1104	G82.4	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik
1105	G86.2	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terdapat kotoran yang menempel
1106	G86.3	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terdapat kotoran yang menempel
1107	G90.1	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik
1108	G90.2	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik
1109	G93.1	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terawat
1110	G93.2	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terawat
1111	G91.1	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terawat
1112	G94.2	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terawat
1134	A55	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu balok
1160	A112	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu balok
1194	J57	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus dari sumbu balok
1210	J52	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu balok

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Struktur

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1211	J53	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu balok
1212	J40	Balok	3	6	Terdapat lendutan pada tengah bentang balok anak
1213	J36	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus dari sumbu balok
1214	J46	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu pada sambungan balok
1215	J44	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu balok
1216	J47	Balok	5	6	Balok dalam kondisi baik dan terlihat kotor
1217	J48	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dan tegak lurus dengan sumbu balok
1218	J49	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu balok
1219	J50	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu balok
1223	J54	Balok	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada balok
1224	J55	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus dari sumbu pada ujung balok
1225	J91	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dan tegak lurus dengan sumbu balok
1234	J90	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu balok
1240	J78	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu balok
1250	J82	Balok	4	6	Retak rambut pada sambungan balok dengan kolom
1251	J83	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus dari sumbu balok
1252	J86	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus dari sumbu balok
1264	H30	Balok	3	6	Balok baja berkarat sepanjang bentang
1265	H35	Balok	3	6	Retak dan bergeser pada tumpuan profil baja
1266	H46	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada ujung balok
1331	B89	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada tengah bentang balok
1332	B90	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada tengah bentang balok
1344	B59	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada tengah bentang balok
1345	B60	Balok	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada balok
1346	B71	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada tengah bentang balok
1347	B72	Balok	4	6	Permukaan balok tidak rata pada bagian ujung
1348	B73	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada tengah bentang balok

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Struktur

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1349	B74	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada tengah bentang balok
1350	B75	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu pada tengah bentang balok
1351	B80	Balok	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu pada tengah bentang balok
1352	B92	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada tengah bentang balok
1353	B93	Balok	5	6	Balok dalam kondisi sangat baik dan terawat
1369	B47	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada tengah bentang balok
1370	B44	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada tengah bentang balok
1371	B50	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada tengah bentang balok
1372	B51	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada tengah bentang balok
1373	B98B	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada tengah bentang balok
1394	B26	Balok	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada balok
1395	B27	Balok	3	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu balok dan permukaan tidak rata
1396	B28	Balok	3	6	Permukaan balok tidak rata pada bagian ujung
1397	B31	Balok	3	6	Permukaan balok tidak rata pada bagian bawah balok
1398	B30	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada tengah bentang balok
1399	B33	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada tengah bentang balok
1400	B34	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada tengah bentang balok
1412	E76	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu balok
1413	E81	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu balok
1414	E82	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu balok
1415	E117	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada sambungan balok
1416	E85	Balok	4	6	Retak rambut sejajar terhadap sumbu balok

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Struktur

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1417	E121	Balok	4	6	Retak rambut sejajar terhadap sumbu pada bagian ujung balok
1418	E122	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada bagian sambungan dengan kolom
1427	E90	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu pada bagian sambungan dengan dinding
1428	E99	Balok	3	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu balok dan mengalami keropos pada sisi lainnya
1429	E100	Balok	3	6	Permukaan balok tidak rata pada bagian bawah balok
1430	E101	Balok	3	6	Balok keropos pada bagian bawah balok
1431	E102	Balok	4	6	Terdapat rembesan air pada bagian sisi balok
1432	E116	Balok	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu balok
1440	E115	Balok	3	6	Balok melendut disertai dengan retak secara acak dan tidak berpola
1441	E112	Balok	4	6	Terdapat rembesan air pada bagian sisi balok
1449	E111	Balok	4	6	Retak rambut sejajar terhadap sumbu balok
26	G140	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi baik
37	H84 det 7	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi baik dan bersih
71	B118	Kolom	4	6	Terdapat retak rambut vertikal dan bercabang
72	B121	Kolom	5	6	Kondisi kolom sangat baik dan terlapisi dengan papan iklan
75	G136	Kolom	5	6	Kondisi kolom sangat baik dan terdapat cat yang luntur
121	E35	Kolom	3	6	Retak vertikal dan beton mengelupas
122	E38	Kolom	4	6	Retak rambut secara vertikal dan horizontal
123	E39	Kolom	4	6	Retak rambut vertikal kurang lebih 10cm
124	E48	Kolom	4	6	Retak horizontal dan vertikal serta bercabang
125	F89	Kolom	4	6	Retak vertikal pada ujung kolom
126	F102	Kolom	4	6	Kolom retak rambut secara horizontal
127	F103	Kolom	4	6	Kolom retak rambut pada bagian tengah bentang
154	E10	Kolom	4	6	Retak rambut secara vertikal
155	E13	Kolom	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu kolom
246	C24	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan bersih
266	C31	Kolom	3	6	Retak disertai dengan beton yang mengelupas, perbaikan berat pada estetika
267	D5	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan bersih

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Struktur

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
268	D6	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan bersih
301	C14	Kolom	3	6	Beton pada bagian bawah kolom mengelupas dan keramik disekitar bergeser
313	A1	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
314	A2	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
315	A3	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
316	A4	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
317	A5	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
318	A6	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
319	A7	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
320	A8	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
321	A9	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
322	A10	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
323	A11	Kolom	4	6	Retak berlawanan sumbu pada tengah bentang kolom
324	A41	Kolom	3	6	Kulit kolom mengelupas dan retak yang lebar pada sambungan dengan dinding
345	A12	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
346	A13	Kolom	4	6	Retak rambut pada ujung kolom
347	A14	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
348	A15	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
349	A16	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
350	A17	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
351	A18	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
352	A19	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Struktur

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
353	A20	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
354	A21	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
355	A22	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
356	A23	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
357	A24	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
358	A25	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
359	A26	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
360	A49	Kolom	3	6	Kulit kolom mengelupas dan keropos, perbaikan berat pada estetika
410	B3a	Kolom	3	6	Kulit mengelupas pada ujung kolom
413	B8c	Kolom	4	6	Retak rambut pada ujung kolom
414	B11	Kolom	4	6	Retak rambut secara vertikal
445	G13	Kolom	4	6	Retak rambut secara diagonal pada sambungan kolom dan balok
518	H8	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
562	H11 det 6	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
563	H11 det 7	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
564	H11 det 12	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
565	H29	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
592	H53 det 2	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
593	H53 det 5	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
594	H53 det 7	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
595	H53 det 9	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Struktur

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
596	H53.2	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terdapat perbedaan cat
608	H16	Kolom	4	6	Retak rambut secara vertikal pada kolom
665	I1	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
739	C15	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik
740	C54	Kolom	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu kolom
777	T3.1 (BE)	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
786	T8.2 (HP)	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
791	T10.2 (PS)	Kolom	4	6	Retak rambut secara vertikal disertai dengan kulit yang bergelembung
797	C62	Kolom	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu kolom
825	T16.2 (E)	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
833	C72	Kolom	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu kolom
856	T21.2 (B)	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
862	T25.2 (EB)	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
865	T26.2 (E)	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan dilapiskan dengan papan iklan
872	T29.2 (N)	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
877	T31.2 (PA)	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
879	T32.2 (PL)	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi baik dan terdapat kotoran yang menempel
887	T36.3 (T)	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
893	E53	Kolom	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu kolom disertai dengan kulit mengelupas
894	E54	Kolom	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu kolom dan bergelembung
895	E57	Kolom	4	6	Retak rambut secara acak dan membentuk pola sejajar dengan sumbu kolom
896	E72	Kolom	4	6	Retak rambut secara acak dan membentuk pola sejajar dengan sumbu kolom
897	E135	Kolom	4	6	Kulit kolom bergelembung dan terdapat perbedaan cat warna kolom
898	E136	Kolom	4	6	Retak rambut berlawanan dengan sumbu kolom

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Struktur

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
899	E137	Kolom	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu kolom
927	F25	Kolom	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu kolom
928	F27	Kolom	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu kolom
936	F44	Kolom	4	6	Retak rambut secara horizontal dengan perbaikan sederhana
957	E126	Kolom	4	6	Retak rambut secara tegak lurus dari sumbu kolom
958	E130	Kolom	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu kolom
1039	G74.4	Kolom	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu kolom
1040	G74.6	Kolom	3	6	Retak lebar bukaan kurang lebih 1cm secara horizontal dan mengelupas
1041	G75	Kolom	4	6	Retak rambut secara horizontal pada kolom
1042	G76	Kolom	4	6	Retak rambut secara horizontal dengan perbaikan sederhana
1069	G104.2	Kolom	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu kolom
1137	A56	Kolom	4	6	Retak rambut tegak lurus terhadap sumbu kolom
1174	A79	Kolom	3	6	Beton pada ujung kolom mengelupas
1203	J37	Kolom	4	6	Retak rambut secara vertikal pada ujung kolom
1204	J37.1	Kolom	3	6	Kulit kolom mengelupas pada ujung kolom
1205	J38	Kolom	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola dengan cat yang luntur
1206	J39	Kolom	4	6	Retak rambut secara vertikal dan cat tidak rata
1207	J43	Kolom	4	6	Retak rambut secara vertikal dan horizontal pada bagian atas kolom
1208	J45	Kolom	4	6	Retak rambut secara horizontal setitik pada ujung kolom
1209	J51	Kolom	4	6	Retak rambut secara vertikal pada ujung atas kolom
1221	J42	Kolom	4	6	Retak rambut tegak lurus dari sumbu kolom
1222	J56	Kolom	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu kolom
1248	J81	Kolom	4	6	Retak rambut sejajar dan tegak lurus sumbu kolom dan cat mengelupas
1288	H42	Kolom	3	6	Kulit pada kolom baja mengelupas dan berkarat
1291	H47	Kolom	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu pada ujung kolom
1303	H55	Kolom	4	6	Retak rambut secara diagonal dan vertikal pada tengah bentang kolom

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Struktur

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1306	H60	Kolom	5	6	Kolom dalam kondisi sangat baik dan terawat
1324	B94B	Kolom	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada kolom
1325	B94D	Kolom	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada kolom
1329	B84	Kolom	3	6	Retak tegak lurus terhadap sumbu dan kulit kolom yang mengelupas
1330	B81	Kolom	4	6	Retak sejajar dengan sumbu kolom dan terdapat cat yang mengelupas
1343	B58	Kolom	4	6	Retak rambut sejajar dengan sumbu kolom
1368	B45	Kolom	4	6	Retak sejajar dan tegak lurus dengan sumbu kolom
1406	E83	Kolom	3	6	Retak sejajar sumbu dengan lebar bukaan kurang lebih 1cm pada ujung kolom
1407	E85	Kolom	3	6	Retak sejajar sumbu kolom dengan kulit kolom mengelupas
1408	E89	Kolom	3	6	Retak tegak lurus sumbu kolom dengan lebar bukaan kurang lebih 1 cm
1409	E120	Kolom	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada kolom
1410	E123	Kolom	4	6	Kolom menggelembung pada tengah bentang
1411	E124	Kolom	4	6	Kolom menggelembung pada tengah bentang
1439	E114	Kolom	4	6	Kolom menggelembung pada bagian atas kolom
29	H89 det 6	Pelat Lantai	5	6	Pelat dalam kondisi baik
73	B121	Pelat Lantai	5	6	Kondisi lantai sangat baik dan terlapisi dengan cat
78	B100d	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut dengan perbaikan minor
79	B120	Pelat Lantai	4	6	Terdapat retak rambut secara mengacak
80	B108	Pelat Lantai	5	6	Kondisi pelat lantai sangat baik
81	B125a	Pelat Lantai	3	6	Retak dan beton mengelupas
156	E3	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara horizontal
248	C19	Pelat Lantai	4	6	Retak disertai dengan kulit yang mengelupas
249	C23.1	Pelat Lantai	4	6	Retak secara acak dan tidak berpola
270	C26	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut pada bagian bawah pelat lantai
271	C30	Pelat Lantai	3	6	Terdapat lendutan pada pelat lantai disertai dengan retak rambut
392	B18	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Struktur

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
393	B20f	Pelat Lantai	3	6	Retak pada pelat lantai, perbaikan berat pada estetika
394	B20	Pelat Lantai	5	6	Pelat lantai dalam kondisi sangat baik dan terawat
418	B21f	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut pada sambungan dengan kolom
419	B21g	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut pada sambungan dengan kolom
456	G35	Pelat Lantai	5	6	Pelat lantai dalam kondisi sangat baik
457	G36	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan bercabang
458	G42.1	Pelat Lantai	5	6	Pelat lantai dalam kondisi sangat baik
459	G43.1	Pelat Lantai	5	6	Pelat lantai dalam kondisi sangat baik
460	G47.2	Pelat Lantai	5	6	Pelat lantai dalam kondisi sangat baik
483	G29.2	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut dan bercabang pada pelat lantai
521	G39.1	Pelat Lantai	5	6	Pelat lantai dalam kondisi sangat baik
522	G40.2	Pelat Lantai	5	6	Pelat lantai dalam kondisi sangat baik
571	H24 det 1	Pelat Lantai	5	6	Pelat lantai dalam kondisi baik dan terdapat sedikit kotoran
572	H24 det 4	Pelat Lantai	5	6	Pelat lantai dalam kondisi baik dan terdapat sedikit goresan
573	H24 det 5	Pelat Lantai	5	6	Pelat lantai dalam kondisi baik dan terdapat sedikit goresan
667	I42	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola
743	C58	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola
929	F26	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut pada pelat lantai dengan perbaikan sederhana
938	F37	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak pada ujung pelat lantai
939	F41	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak pada tengah bentang pelat lantai
940	F42	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak pada tengah bentang pelat lantai
965	I120	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai
977	I118	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut membentuk pola L pada pelat lantai
1050	G72.1	Pelat Lantai	5	6	Pelat lantai dalam kondisi sangat baik
1054	G74.1	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara 1 garis pada tengah bentang pelat lantai
1055	G74.2	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Struktur

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1056	G74.3	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara 1 garis pada tengah bentang pelat lantai
1057	G79	Pelat Lantai	5	6	Pelat lantai dalam kondisi sangat baik
1058	G103.5	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai
1079	G60	Pelat Lantai	5	6	Pelat lantai dalam kondisi sangat baik
1118	G86.1	Pelat Lantai	5	6	Pelat lantai dalam kondisi sangat baik
1161	A66	Pelat Lantai	3	6	Retak dengan lebar bukaan kurang lebih 1 cm secara acak dan tidak berpola
1175	P6	Pelat Lantai	3	6	Retak secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai
1241	J72	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai
1254	J80	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai
1263	H37	Pelat Lantai	3	6	Retak pada sekitar sambungan pelat lantai dengan kolom baja
1267	H36	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak pada sekitar kolom
1268	H39	Pelat Lantai	3	6	Retak dan terdapat bongkahan pada pelat lantai
1290	H84	Pelat Lantai	3	6	Retak secara acak dan beton pada pelat lantai mengelupas
1294	H75.2	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai
1304	H56	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang pelat lantai
1318	H62	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut 1 garis pada pelat lantai
1326	B94C	Pelat Lantai	3	6	Retak 2 garis pada base plate
1333	B91	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai
1334	B82	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai
1354	B93	Pelat Lantai	5	6	Pelat lantai dalam kondisi sangat baik dan terawat
1374	B37	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai
1375	B46	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai
1376	B48	Pelat Lantai	5	6	Pelat lantai dalam kondisi sangat baik dan terawat
1377	B49	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Struktur

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1378	B98A	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai
1401	B29	Pelat Lantai	3	6	Retak rambut 1 garis dan terdapat lubang pada pelat lantai
1419	E118	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai
1433	E93	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai
1434	E103	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut 1 garis pada pelat lantai
1442	E106	Pelat Lantai	3	6	Terdapat rembesan air pada bagian bawah pelat lantai
1443	E107	Pelat Lantai	3	6	Terdapat rembesan air pada bagian bawah pelat lantai
1444	E113	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai
1445	E108	Pelat Lantai	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada pelat lantai
114	E28	<i>Shear Wall</i>	4	6	Retak vertikal dengan perbaikan sederhana
115	E44	<i>Shear Wall</i>	4	6	Retak rambut secara diagonal
116	E45	<i>Shear Wall</i>	4	6	Retak rambut secara acak setelah penambalan
117	F99	<i>Shear Wall</i>	4	6	Retak rambut secara vertikal pada bagian atas
118	F99.1	<i>Shear Wall</i>	4	6	Retak rambut secara vertikal dan diagonal
119	F100	<i>Shear Wall</i>	4	6	Retak rambut vertikal pada bagian atas
120	F101	<i>Shear Wall</i>	4	6	Retak rambut vertikal dan bercabang
176	F81	<i>Shear Wall</i>	4	6	Retak rambut pada keramik dinding secara horizontal
177	F3	<i>Shear Wall</i>	4	6	Retak rambut secara vertikal
199	F2	<i>Shear Wall</i>	4	6	Retak rambut pada bagian ujung dinding
200	F7	<i>Shear Wall</i>	4	6	Retak rambut secara vertikal
201	F13	<i>Shear Wall</i>	4	6	Retak rambut secara vertikal pada samping pipa
202	F74	<i>Shear Wall</i>	4	6	Retak rambut secara acak dan tidak berpola
1135	A53	<i>Shear Wall</i>	4	6	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dan ujung dinding
1139	A58	<i>Shear Wall</i>	4	6	Retak rambut secara horizontal pada dinding geser
1258	H45	<i>Shear Wall</i>	3	6	Retak secara vertikal dan diagonal pada ujung dinding geser
1289	H50	<i>Shear Wall</i>	5	6	Dinding geser dalam kondisi sangat baik
1328	B85	<i>Shear Wall</i>	3	6	Retak disertai dengan kulit dinding yang mengelupas

Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
3	H78 det 2 & 3	Dinding	3	3	Retak diagonal atas ke bawah, perbaikan berat pada bagian estetika
4	H78.1	Dinding	3	3	Retak diagonal bawah ke atas, beton mengelupas pada bawah stop kontak
5	H78.2	Dinding	4	3	Retak rambut diagonal dengan perbaikan sederhana pada estetika
6	H78.4	Dinding	4	3	Retak rambut vertikal dengan perbaikan sederhana pada estetika
7	H79.1	Dinding	4	3	Retak rambut dan kulit yang mengelupas, perbaikan sederhana
8	H86.1	Dinding	4	3	Retak rambut dengan perbaikan minor
9	H86.2	Dinding	4	3	Retak rambut dengan perbaikan minor
11	H87 det 2	Dinding	5	3	Kondisi dinding baik dengan kotoran sedikit
20	A114	Dinding	4	3	Retak rambut pada sambungan dengan balok
21	A115	Dinding	4	3	Retak rambut pada bagian bawah sambungan dengan balok
22	A116	Dinding	3	3	Beton mengelupas pada ujung dinding
23	I149	Dinding	4	3	Retak rambut diagonal
24	I152	Dinding	4	3	Retak rambut diagonal dengan perbaikan sederhana pada estetika
25	I154	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
30	G149.1	Dinding	4	3	Retak pada ujung dinding
31	G149.2	Dinding	4	3	Retak pada bagian bawah lampu
32	H85 det 2	Dinding	5	3	Tidak terdapat kerusakan dan kondisi sangat bersih
34	H88 det 1	Dinding	5	3	Tidak terdapat kerusakan dan sedikit kotor
36	H89 det 4	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi baik dan bersih
45	A117	Dinding	4	3	Terdapat retak rambut vertikal
46	A118	Dinding	4	3	Terdapat retak rambut vertikal
47	A119	Dinding	4	3	Terdapat retak rambut vertikal dan adanya kotoran
48	A120	Dinding	4	3	Terdapat retak rambut dan kotoran berupa cat
49	A123	Dinding	4	3	Terdapat retak rambut vertikal dan adanya kotoran
50	A124	Dinding	4	3	Terdapat retak rambut vertikal dibawah pipa
51	A126	Dinding	3	3	Retak vertikal dan horizontal disamping pintu
52	A128	Dinding	3	3	Beton mengelupas pada ujung dinding
53	A129	Dinding	4	3	Retak rambut diagonal dengan perbaikan sederhana pada estetika
54	A133	Dinding	4	3	Retak rambut vertikal dengan perbaikan sederhana
59	G142	Dinding	4	3	Terdapat retak dan penambalan yang tidak rata

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
61	G143.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
62	G143.2	Dinding	3	3	Retak vertikal pada dinding dan beton mengelupas pada balok bordes
63	G143.3	Dinding	4	3	Retak vertikal pada dinding
64	G144	Dinding	4	3	Retak horizontal pada partisi dinding
65	G146	Dinding	4	3	Retak rambut diagonal dengan perbaikan minor
66	G147	Dinding	4	3	Retak rambut diagonal dengan perbaikan minor
67	G148	Dinding	3	3	Retak horizontal dan beton mengelupas
68	H80.1	Dinding	4	3	Retak pada sambungan dinding dengan kolom
69	H80.2	Dinding	4	3	Retak rambut vertikal dengan perbaikan sederhana
70	H80.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
82	B99a	Dinding	4	3	Tedapat retak secara mengacak dan kotoran akibat air
83	B99b	Dinding	4	3	Retak vertikal pada dinding
84	B99c	Dinding	4	3	Retak vertikal pada dinding
85	B100a	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
86	B100b	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
87	B100d	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
88	B100e	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
89	B101	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
90	B102	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
91	B103	Dinding	4	3	Retak rambut diagonal melewati lubang pipa
92	B104	Dinding	4	3	Retak rambut pada bawah pipa
93	B105	Dinding	4	3	Retak diatas kusen pintu
94	B106	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
95	B107	Dinding	4	3	Retak secara acak pada dinding
96	B108	Dinding	5	3	Kondisi dinding sangat baik
97	B109	Dinding	3	3	Retak diagonal bercabang, perbaikan berat secara estetika
98	B110	Dinding	3	3	Retak diagonal dengan bukaan yang lebar serta bercabang
99	B111	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
100	B112	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal disamping pintu
102	B113	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak pada dinding
103	B115	Dinding	4	3	Retak rambut vertikal dibawah pipa

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
104	B117	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak pada dinding
105	B119	Dinding	3	3	Retak rambut dan dinding berlubang
106	B123	Dinding	4	3	Retak vertikal pada dinding
107	B124	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
108	H81.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal diantara mesin
109	H81.1	Dinding	4	3	Retak pada ujung dinding dan retak rambut secara acak
110	H81.3	Dinding	4	3	Retak rambut pada ujung dinding
111	H82.1	Dinding	4	3	Retak vertikal pada dinding
112	H83.1	Dinding	4	3	Retak pada ujung dinding serta terdapat kotoran secara permanen
113	H83.2	Dinding	4	3	Retak vertikal pada dinding
133	E23	Dinding	4	3	Retak vertikal pada bagian ujung dinding
134	E24	Dinding	4	3	Retak vertikal pada bagian atas
135	E25	Dinding	4	3	Retak rambut vertikal sebelah pemadam api ringan
136	E26	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
137	E27	Dinding	4	3	Retak rambut pada ujung dinding
138	E29	Dinding	4	3	Retak rambut diagonal dari kiri atas ke kanan bawah
139	E30	Dinding	4	3	Dinding retak rambut secara diagonal
140	E31	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
141	E32	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal mengarah kepada lubang pipa
142	E34	Dinding	3	3	Retak rambut vertikal dengan beton yang mengelupas
143	E36	Dinding	4	3	Retak rambut diagonal dari kiri bawah ke kanan atas
144	E40	Dinding	3	3	Dinding retak disertai dengan kulit beton yang mengelupas
145	E42	Dinding	4	3	Retak rambut vertikal dan bercabang menjadi diagonal
146	E43	Dinding	4	3	Dinding retak rambut secara vertikal
147	F87	Dinding	4	3	Dinding retak rambut pada bagian atas pintu
148	F87.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
149	F90	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
150	F93	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan bercabang
151	F93.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan horizontal disebelah pintu
157	E1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
158	E2	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
159	E4	Dinding	3	3	Retak secara vertikal dengan perbaikan berat pada estetika

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
160	E5	Dinding	3	3	Retak vertikal dan horizontal disertai dengan beton yang mengelupas
161	E7	Dinding	4	3	Retak rambut diagonal dari kiri atas ke kanan bawah
162	E6	Dinding	3	3	Retak secara vertikal dengan plesteran terkelupas, diperlukan perbaikan berat
163	E8	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada bagian ujung dinding
164	E9	Dinding	4	3	Retak rambut pada bagian ujung dinding
165	E11	Dinding	4	3	Retak rambut pada ujung dinding
166	E12	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
167	E14	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak dan tidak berpola
168	E15	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
169	E16	Dinding	4	3	Retak secara vertikal dengan perbaikan sederhana pada estetika
170	E17	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
171	E18	Dinding	4	3	Retak secara horizontal dengan perbaikan sederhana
172	E19	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan horizontal
173	E20	Dinding	4	3	Retak yang diakibatkan kulit dinding yang mengelupas
174	E21	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada ujung dinding
175	E22	Dinding	4	3	Retak secara vertikal dengan perbaikan sederhana pada estetika
182	F76	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada dinding keramik
183	F76.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada dinding keramik
184	F76.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada dinding keramik
185	F77	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada dinding keramik
186	F78	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada dinding keramik
187	F80	Dinding	4	3	Retak rambut pada bagian bawah dinding
188	F82	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada dinding keramik
189	F91	Dinding	3	3	Retak secara vertikal dengan perbaikan berat pada estetika
190	F92	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
191	F94	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada sambungan dengan balok
192	F94.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
193	F95	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
208	F1	Dinding	4	3	Dinding retak rambut secara vertikal
209	F4	Dinding	4	3	Dinding retak rambut secara vertikal
210	F6	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dibalik acian

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
211	F9	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
212	F10	Dinding	4	3	Retak rambut pada bagian ujung dinding
213	F11	Dinding	4	3	Retak rambut pada bagian ujung dinding
214	F12	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
215	F17	Dinding	3	3	Retak secara diagonal dengan perbaikan berat pada estetika
216	F18	Dinding	4	3	Retak secara diagonal dari kiri atas ke kanan bawah
217	F19	Dinding	4	3	Retak secara diagonal dari kiri bawah ke kanan atas
218	F5	Dinding	4	3	Retak rambut pada pelat lantai
226	F14	Dinding	3	3	Dinding retak dengan perbaikan berat pada estetika
227	F16	Dinding	3	3	Dinding retak dengan perbaikan berat pada estetika
232	C37	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
234	D30	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik
235	C38.1	Dinding	3	3	Retak secara vertikal pada sudut dinding serta terdapat lubang pada dinding
236	C38.2	Dinding	3	3	Retak secara horizontal dengan perbaikan berat pada estetika
245	C39	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik
250	C23.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak dan tidak berpola
251	C20	Dinding	3	3	Retak disertai dengan beton yang mengelupas, perbaikan berat pada estetika
252	C21	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan diagonal di sisi yang berbeda
253	C22	Dinding	5	3	Tidak terdapat kerusakan pada dinding
254	C34	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
255	C35	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
256	C36	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dibalik lampu
257	D27	Dinding	3	3	Retak yang panjang secara diagonal, diperlukan perbaikan berat pada estetika
258	D28	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
259	D18.1	Dinding	4	3	Terdapat 2 retak rambut secara vertikal diatas pipa dan diagonal
260	D18.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
261	D19.1	Dinding	4	3	Retak secara vertikal dibalik lampu dinding
262	D19.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan horizontal
263	D19.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan diagonal
272	C9	Dinding	4	3	Retak rambut pada sambungan dinding dengan kusen
273	C10	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
274	C11	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
275	C12	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
276	C25	Dinding	3	3	Retak rambut secara vertikal dan acak disertai dengan kulit yang mengelupas
277	C27	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
278	C28	Dinding	4	3	Retak secara diagonal, diperlukan perbaikan sederhana
279	C29	Dinding	3	3	Retak rambut secara vertikal dan acak disertai dengan kulit yang mengelupas
280	C32	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
281	C33.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
282	C33.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
283	C33.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
285	D9	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal diantara pintu
286	D10	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada dinding bordes
287	D22	Dinding	5	3	Tidak terdapat kerusakan pada dinding
288	D23	Dinding	5	3	Tidak terdapat kerusakan pada dinding
289	D25	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
290	D26	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
304	C13	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal diatas lift
305	C15	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal diatas pintu
306	C16	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan bercabang secara horizontal
307	D12	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dan vertikal
308	D13	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan diagonal di sekitaran lift
326	A40	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dan diagonal
327	A42	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan vertikal
328	A43	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan vertikal disertai dengan kulit mengelupas
363	A27a	Dinding	3	3	Lubang pada dinding tripleks dengan diameter lebar bukaan 5cm
364	A27b	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan bercabang
365	A28	Dinding	4	3	Retak rambut pada sambungan dinding
366	A29	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik
367	A31	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak dan tidak berpola
368	A32	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak dan tidak berpola
369	A33	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
370	A34	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada dekat lampu
371	A36	Dinding	4	3	Retak secara diagonal pada ujung dinding
372	A37	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
373	A38	Dinding	3	3	Retak rambut secara vertikal disertai dengan kulit beton mengelupas

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
395	B1	Dinding	4	3	Terdapat lubang pada penutup dinding
396	B17b	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
397	B19a	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan vertikal
398	B19b	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
399	B20a	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
400	B20b	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
401	B20c	Dinding	3	3	Beton terkelupas pada ujung dinding
402	B20d	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal
403	B20e	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dan vertikal
416	B5a	Dinding	4	3	Kulit beton mengelupas pada ujung dinding
420	B4	Dinding	3	3	Terdapat lubang pada dinding
421	B5a	Dinding	4	3	Retak rambut pada ujung dinding
422	B5c	Dinding	4	3	Retak rambut pada ujung dinding
423	B7	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
424	B8a	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal melewati kolom
425	B8d	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
426	B9	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal diatas alat APAR
428	B68	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik
429	B21a	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
430	B21b	Dinding	3	3	Retak secara diagonal, perbaikan berat pada estetika
431	B21c	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada dekat lampu
432	B21d	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal
433	B21e	Dinding	3	3	Retak secara diagonal dan kulit tidak rata, perbaikan berat pada estetika
434	B21h	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
435	B21i	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
461	G13	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada sambungan kolom dengan dinding
462	G17	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal disertai dengan dinding yang bergelembung
463	G19.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
464	G19.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal diatas pintu sebelah kiri
465	G19.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada sambungan dinding dengan pelat tangga
466	G19.4	Dinding	4	3	Gelembung pada dinding dengan acian yang mengelupas
467	G19.5	Dinding	4	3	Retak rambut pada ujung dinding dan gelembung pada titik yang berbeda

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
468	G19.6	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan gelembung pada titik yang sama
469	G19.7	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dan gelembung pada titik yang sama
470	G19.8	Dinding	4	3	Retak rambut pada sambungan dinding dengan anak tangga
472	G20	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
473	G21.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan gelembung pada titik yang sama
474	G21.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
475	G21.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan bercabang diatas pintu
476	G21.4	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dengan gelembung pada titik yang sama
477	G21.5	Dinding	4	3	Retak rambut pada sambungan dinding dengan anak tangga
478	G21.6	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
479	G21.7	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
480	G21.8	Dinding	4	3	Retak rambut pada sambungan dinding dengan anak tangga
482	G22	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada samping pintu
484	G30.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
485	G30.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada sambungan dinding dengan balok
486	G30.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan bercabang
487	G30.4	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dibawah lampu
488	G30.5	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal
489	G31.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tambalan
490	G31.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
491	G31.3	Dinding	3	3	Retak secara acak disertai dengan kulit beton yang mengelupas
492	G31.4	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
493	G31.5	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan horizontal
494	G32.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
495	G45.1	Dinding	3	3	Permukaan dinding yang tidak rata dan keropos
496	G45.2	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik
497	G48.2	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik
498	G114	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
499	G115.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
500	G117.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
523	G12	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
524	G23	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
525	G24	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan horizontal
526	G25	Dinding	4	3	Retak rambut pada sudut dinding
527	G26	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
528	G27	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
530	G33.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
531	G33.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
532	G33.3	Dinding	4	3	Retak rambut pada sambungan dinding dengan balok
533	H1	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
535	H4.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
536	H4.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada samping pintu
539	H5.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
540	H5.2	Dinding	4	3	Retak rambut pada sambungan dinding dengan anak tangga
541	H5.3	Dinding	4	3	Kulit dinding mengelupas dengan perbaikan sederhana
543	H6 det 1	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik
544	H6 det 2	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik
545	H6 det 3	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik
547	H6 det 5	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik
548	H6.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
549	H6.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
550	H6.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
551	H7	Dinding	3	3	Terdapat lubang pada dinding
553	H7.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal
554	H7.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada sambungan balok dengan dinding
555	H8.1	Dinding	3	3	Retak secara diagonal serta kulit dinding yang mengelupas
556	H8.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
557	H8.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
558	H8.4	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
575	H9	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada sambungan dengan kusen pintu
576	H9 det 1	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik
577	H11.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
578	H11.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal
579	H11.4	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
583	H21.1	Dinding	4	3	Terdapat 2 retak rambut secara diagonal
584	H21.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan horizontal
606	H14	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
607	H15	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada samping pipa
609	H17	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan horizontal
610	H18	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada samping lift
611	H19	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
612	H53.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
613	H53A det 3	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik
614	H53A det 4	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik
615	H53A.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan horizontal
616	H53A.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
617	H53A.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
619	H53B.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
620	H53B.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
622	H53C det 1	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik
623	H53D.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
624	H53D.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak dan bercabang
630	H53A.4	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan horizontal
638	I15	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
639	I15B	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
640	I27	Dinding	4	3	Retak secara acak pada penutup dinding (keramik)

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
641	I16	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
642	I18	Dinding	4	3	Dinding bergelembung pada bagian atas kusen pintu
643	I19.1	Dinding	4	3	Retak secara diagonal pada ujung dinding
644	I19.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal sepanjang bentang dinding
645	I19.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal sepanjang bentang dinding
646	I20.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
647	I20.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal sepanjang bentang dinding
648	I20	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal disertai dengan gelembung pada dinding
649	I21	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan horizontal
650	I23.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
651	I23.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dan vertikal dengan perbaikan sederhana
652	I24	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada sambungan dengan pelat lantai
653	I25	Dinding	4	3	Retak pada sambungan dinding dengan anak tangga
655	I27	Dinding	4	3	Retak rambut pada penutup dinding (keramik)
656	I129	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
657	I138	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan bercabang
666	I41	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
668	I11.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada ujung dinding
669	I11.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada sambungan dengan pelat lantai
670	I29.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
671	I29.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada ujung dinding
672	I29.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada ujung dinding
673	I30	Dinding	4	3	Retak secara diagonal pada ujung dinding
675	I32.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal sepanjang bentang dinding
676	I32.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal sepanjang bentang dan tidak bersambung
677	I32.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan tidak bersambung
678	I33	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
679	I34	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
680	I35	Dinding	4	3	Acian pada dinding mengelupas, perbaikan sederhana
682	I37	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada ujung dinding
683	I38	Dinding	4	3	Dinding terkelupas pada sambungan dinding dengan plafon
684	I39	Dinding	4	3	Terdapat bekas bocor pada ujung dinding
685	I40.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal sepanjang bentang dinding
686	I40.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
687	I43	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
688	I134	Dinding	3	3	Terdapat 2 lubang pada dinding
701	J5	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
702	J6	Dinding	3	3	Triplek pada dinding fitting room terdapat retak yang cukup lebar
703	J13	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
704	J14	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dibelakang kabel-kabel
705	J16	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dengan perbaikan sederhana
706	J17	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan vertikal
707	J18	Dinding	4	3	Acian pada dinding mengelupas, perbaikan sederhana
708	J19	Dinding	4	3	Retak secara diagonal dan bercabang menjadi vertikal dan horizontal
732	J28	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dibawah tangga
733	J29	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
744	C9	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik
745	C10	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
746	C11	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
747	C12	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dibawah balok
748	C13	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
749	C14	Dinding	3	3	Retak dengan kulit dinding yang mengelupas, perbaikan berat pada estetika
750	C16	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada tengah dinding
751	C17	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal diatas pintu darurat
752	C18	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada sambungan dinding dengan pelat lantai
753	C19	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan horizontal

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
754	C51	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
755	C52	Dinding	3	3	Retak rambut secara horizontal disertai dengan kulit yang menggelembung
756	C53	Dinding	3	3	Retak dengan kulit dinding yang mengelupas, perbaikan berat pada estetika
757	C56	Dinding	3	3	Retak rambut secara vertikal dan kulit dinding yang mengelupas
758	C55	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada tengah dinding
759	C57	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
760	C65.1	Dinding	3	3	Retak dengan lebar bukaan sekitar 1cm secara vertikal pada ujung dinding
762	C69	Dinding	3	3	Retak dengan lebar bukaan sekitar 1cm secara vertikal pada ujung dinding
763	C67	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
764	C68	Dinding	4	3	Retak secara vertikal dan diagonal dengan perbaikan sederhana
765	C66	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
766	C71	Dinding	4	3	Retak rambut pada ujung dinding dan sambungan dengan plafon
775	T1.2 (XU)	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik dan terawat
779	T4.1 (CI)	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik dan terawat
782	T5.2 (EC)	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik dan terawat
783	T6 (FG)	Dinding	4	3	Retak secara acak dan cat pada dinding mengelupas
789	T9.2 (OR)	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dengan perbaikan sederhana
792	T10.3 (PS)	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
806	C21	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
807	C22	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
808	C23	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
809	C25	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
810	C26	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada samping pintu
811	C27	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal diatas pintu darurat
812	C29	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan diagonal disamping APAR

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
814	C59	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
815	C45	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada ujung dinding
816	C60	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
817	C63	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada sambungan dinding dengan pelat lantai
818	C64	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
823	T15.2 (C)	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi baik dan terdapat kotoran yang menempel
827	T17.2 (F)	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik dan terawat
829	T19.1 (PNC)	Dinding	4	3	Permukaan dinding tidak rata dan tidak halus
832	T20.2 (S)	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik dan terawat
841	C30.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan diagonal pada titik yang berbeda
842	C31	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
843	C32	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
845	C36	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
846	C37	Dinding	4	3	Retak rambut pada sambungan dinding dengan pelat tangga
847	C40	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik dan terawat
848	C70	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak dan berpola mengarah vertikal
857	T21.3 (B)	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik dan terawat
860	T24 (ED)	Dinding	4	3	Permukaan dinding tidak rata dan tidak halus
863	T25.3 (EB)	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi baik dan terdapat kotoran yang menempel
866	T26.3 (E)	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik dan terawat
867	T27.1 (F)	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik dan terawat
870	T28.2 (K)	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi baik dan terdapat kotoran yang menempel
873	T29.3 (N)	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik dan terawat
875	T30.2 (OS)	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik dan terawat
881	T33.2 (PO)	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik dan terawat

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
883	T34.2 (SA)	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik dan terawat
885	T36.1 (T)	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik dan terawat
891	T38.3 (G)	Dinding	5	3	Dinding tidak terdapat retak, tetapi terdapat perbedaan cat warna putih
892	T38.4 (G)	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
906	E51	Dinding	3	3	Retak secara vertikal dan acian pada dinding mengelupas
907	E52	Dinding	3	3	Retak secara vertikal dan horizontal, disertai dengan acian yang mengelupas
908	E55	Dinding	3	3	Retak secara diagonal dengan kulit yang mengelupas
909	E58	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding dan diagonal
910	E59	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
911	E56	Dinding	3	3	Retak secara vertikal dan plesteran pada dinding mengelupas
912	E60	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak dan membentuk pola vertikal pada dinding
913	E62	Dinding	3	3	Retak secara horizontal dan vertikal disertai dengan kulit yang mengelupas
914	E63	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
915	E64	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak dan bercabang
916	E67	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak dan tidak berpoli
917	E66	Dinding	3	3	Retak secara acak dan tidak berpoli, disertai dengan kulit yang mengelupas
918	E70	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan membentuk siku pada titik yang berbeda
919	E69	Dinding	3	3	Retak dengan lebar bukaan kurang lebih 1cm dan kulit yang mengelupas
920	E71	Dinding	3	3	Retak secara diagonal dengan kulit yang mengelupas
921	E73	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
922	E74	Dinding	3	3	Retak dengan lebar bukaan kurang lebih 1cm secara diagonal
923	E138	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan bercabang
924	E134	Dinding	3	3	Retak dengan lebar bukaan kurang lebih 1cm dan kulit yang mengelupas
926	E50	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dengan perbaikan sederhana
930	F24	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dengan perbaikan sederhana
931	F28	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan diagonal pada ujung dinding

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
932	F29	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dengan perbaikan sederhana
933	F30	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan membentuk pola siku di titik yang berbeda
941	F31	Dinding	3	3	Retak rambut secara acak dan kulit dinding yang mengelupas
942	F32	Dinding	3	3	Retak secara diagonal dengan kulit yang mengelupas
943	F33	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
944	F34	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada ujung dinding
945	F36	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
946	F38	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
947	F39	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan cat yang mengelupas
948	F40	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
949	F45	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan bercabang pada tengah bentang dinding
950	F46	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
951	F47	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan bercabang
952	F48	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak, tidak berpolai, dan bercabang
953	F49	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan bergelembung
954	F50	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
955	F51	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
960	E127	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
961	E128	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan horizontal
962	E129	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
963	E132	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
966	I177	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
967	I107	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
968	I109	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
969	I110	Dinding	3	3	Retak secara vertikal dengan kulit dinding yang mengelupas
970	I111	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
971	I112	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
972	I113	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
973	I114	Dinding	3	3	Retak dengan lebar bukaan kurang lebih 1cm secara vertikal
974	I115	Dinding	3	3	Retak secara horizontal dan acian pada dinding mengelupas cukup parah
975	I116	Dinding	3	3	Retak secara diagonal dengan plesteran yang mengelupas
976	I117	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dibelakang pipa
978	I119	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
979	I121	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
980	I123	Dinding	3	3	Retak secara horizontal dan acian pada dinding mengelupas
981	I122	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dengan perbaikan sederhana
982	I124	Dinding	3	3	Retak secara horizontal dan diagonal dengan acian yang mengelupas
983	I125	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dengan perbaikan sederhana
984	I126	Dinding	3	3	Retak secara vertikal pada ujung dinding dan kulit dinding yang mengelupas
985	I127	Dinding	3	3	Retak secara diagonal dengan plesteran yang mengelupas
986	I67	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
988	I74	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
989	I109	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
991	I80	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada sambungan dinding dengan balok
1008	I94	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1009	I95	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1010	I96	Dinding	3	3	Retak secara vertikal dengan kulit dinding yang mengelupas
1011	I97	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dibawah lampu
1012	I98	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada samping pintu
1013	I99	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
1014	I101	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1015	I102	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1016	I103	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1017	I104	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1018	I105	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan diagonal pada titik yang berbeda
1019	I106	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
1060	G74.5	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dibawah lampu
1061	G73	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan horizontal pada ujung dinding
1062	G71	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan horizontal pada titik yang berbeda
1063	G103.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1064	G103.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
1065	G103.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dekat dengan ujung dinding
1066	G103.4	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding dekat pintu
1068	G104.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1070	G104.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1072	G107.1	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik
1114	G84.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1115	G84.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada samping pintu
1116	G84.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
1117	G84.4	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan bercabang
1136	A54	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal diatas pintu
1138	A57	Dinding	3	3	Retak secara horizontal disertai dengan kulit dinding yang mengelupas
1140	A59	Dinding	3	3	Retak secara diagonal dengan lebar bukaan sekitar 1cm
1141	A60	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1142	A63	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan kulit dinding sedikit mengelupas
1143	A64	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1144	A90	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal sepanjang bentang dinding
1145	A91	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1146	A92	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1147	A93	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dengan perbaikan sederhana
1148	A94	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1149	A95	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dengan perbaikan sederhana
1150	A96	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1151	A97	Dinding	3	3	Retak secara diagonal dengan lebar bukaan sekitar 1cm
1152	A98	Dinding	3	3	Retak secara horizontal disertai dengan kulit dinding yang mengelupas
1153	A99	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan bercabang
1154	A100	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1155	A101	Dinding	3	3	Retak secara vertikal dengan lebar bukaan sekitar 1cm
1156	A102	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
1157	A103	Dinding	3	3	Retak secara diagonal , vertikal, dan horizontal disertai dengan kulit mengelupas
1162	A67	Dinding	4	3	Retak secara diagonal pada ujung dinding
1163	A68	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak pada dinding geser
1164	A69	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1165	A70	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dengan perbaikan sederhana
1166	A104	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada seluruh bentang dinding
1167	A105	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang
1168	A106	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1169	A107	Dinding	3	3	Retak secara horizontal dan vertikal dengan kulit dinding yang mengelupas
1170	A108	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1171	A109	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1172	A110	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada dinding
1173	A111	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1176	A71	Dinding	3	3	Retak secara acak dan tidak berpolo , disertai dengan kulit dinding mengelupas
1177	A72	Dinding	4	3	Retak secara horizontal pada tengah bentang dinding
1178	A73	Dinding	3	3	Terdapat lubang pada dinding beton bagian bawah
1179	A74	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal dengan perbaikan sederhana

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1180	A75	Dinding	3	3	Retak dengan lebar bukaan kurang lebih 1 cm secara vertikal
1181	A76	Dinding	3	3	Retak dengan lebar bukaan kurang lebih 1 cm secara vertikal
1182	A78	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1183	A80	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
1184	A81	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1185	A82	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
1186	A84	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada dinding
1187	A113	Dinding	3	3	Retak secara horizontal disertai dengan kulit dinding yang mengelupas
1190	A85	Dinding	3	3	Retak dengan lebar bukaan kurang lebih 1 cm secara diagonal
1191	A86	Dinding	3	3	Retak dengan lebar bukaan kurang lebih 1 cm dan kulit mengelupas
1192	A87	Dinding	3	3	Retak dengan lebar bukaan kurang lebih 1 cm dan kulit mengelupas
1193	A88	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1195	J58	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada ujung dinding
1196	J59	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal diatas pintu
1198	J60	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1199	J61	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada ujung dinding
1200	J62	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
1201	J63	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
1202	J64	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada ujung dinding
1220	J41	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan horizontal pada dinding
1226	J65	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada ujung dinding
1227	J66	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1228	J67	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
1229	J68	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
1230	J69	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada tengah bentang dinding
1231	J70	Dinding	4	3	Retak rambut membentuk pola L pada tengah dinding

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1232	J71	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1233	J90	Dinding	3	3	Retak secara diagonal disertai dengan kulit mengelupas
1235	J92	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1236	J93	Dinding	3	3	Retak rambut secara diagonal dan bercabang
1237	J94	Dinding	4	3	Retak secara horizontal dan kulit dinding yang mengelupas
1238	J95	Dinding	4	3	Retak secara horizontal dan kulit dinding yang mengelupas
1239	J78	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada sambungan dinding dengan balok
1242	J73	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada samping pintu darurat
1243	J74	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada kedua samping pintu
1244	J75	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
1245	J76	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
1246	J77	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
1247	J89	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada bagian atas panel
1249	J84	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal sepanjang bentang dinding
1253	J86	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1255	J85	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada tengah bentang dinding
1256	J87	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1257	J88	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak pada ujung balok
1259	H52	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan horizontal pada dinding
1262	H51.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1269	H32	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
1270	H33	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada sambungan dengan balok
1271	H38	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada bagian bawah balok baja
1274	H34.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada tengah bentang dinding
1277	H41	Dinding	4	3	Retak secara acak dan cat pada dinding mengelupas
1279	H43.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1280	H43.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada tengah bentang dinding
1281	H43.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dan horizontal pada samping pintu
1283	H73.1	Dinding	4	3	Retak secara vertikal dan horizontal pada ujung dinding
1284	H44	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak dan berpola secara vertikal pada ujung dinding
1285	H74.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1286	H74.2	Dinding	3	3	Retak rambut secara vertikal dan kulit mengelupas pada ujung dinding
1293	H75.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1295	H75.3	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada bagian atas dan bawah dinding
1296	H76.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan horizontal pada dinding
1299	H77.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada tengah bentang dinding
1300	H77.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1302	H55	Dinding	4	3	Retak secara vertikal dan horizontal pada titik yang berbeda
1305	H57	Dinding	3	3	Retak secara vertikal dan horizontal disertai kulit dinding mengelupas
1307	H58	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1309	H59.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1310	H67	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada bagian atas dinding
1314	H71.1	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan diagonal pada tengah bentang dinding
1315	H71.2	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan diagonal pada ujung dinding
1317	H61	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1319	H64	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan diagonal pada tengah bentang dinding
1320	H63	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada ujung dinding
1322	H65	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1327	B94A	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada dinding
1336	B83A	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1337	B83B	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
1338	B86A	Dinding	3	3	Retak secara horizontal pada ujung dinding

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1339	B87	Dinding	3	3	Retak rambut secara vertikal dan horizontal serta kulit mengelupas
1340	B88	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan cat mengelupas
1341	B95A	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada bagian atas panel
1342	B95B	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dibawah balok
1355	B61	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan diagonal pada ujung dinding
1356	B62	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1357	B63	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
1359	B65	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1360	B66	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1361	B77	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada bagian atas pintu
1363	B79	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada dinding
1364	B96A	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
1365	B97A	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1366	B97B	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
1379	B35	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada bagian atas dinding
1380	B36	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada bagian atas dinding
1381	B38	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1382	B39	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1383	B40	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada bagian atas dinding
1384	B41	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada bagian atas dinding
1385	B42	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada bagian atas dinding
1386	B43	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada bagian atas dinding
1387	B52	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada samping pintu
1389	B53	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan diagonal pada samping pintu
1390	B54	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
1391	B55	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada bagian atas dinding

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Dinding

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1392	B56	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1393	B57	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada bagian atas pipa
1403	B32	Dinding	5	3	Dinding dalam kondisi sangat baik dan terawat
1404	E87	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1405	E88	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada ujung dinding
1420	E75	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1421	E77	Dinding	3	3	Retak rambut secara horizontal pada dinding bagian atas
1422	E78	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1423	E79	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada ujung dinding
1424	E80	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1425	E119	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1426	E125	Dinding	3	3	Retak secara horizontal dan diagonal disertai dengan dinding yang keropos
1435	E91	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada sambungan dinding dengan pelat lantai
1436	E92	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1437	E93	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada sambungan dinding dengan pelat lantai
1438	E94	Dinding	4	3	Retak rambut membentuk pola L pada dinding
1446	E104	Dinding	3	3	Retak secara vertikal dan kulit dinding mengelupas
1447	E105	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
1448	E110	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada ujung dinding
1450	E109	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada tengah bentang dinding
1451	F64	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal dan cat mengelupas
1452	F66	Dinding	3	3	Retak rambut secara vertikal dan kulit dinding mengelupas, cat luntur
1453	F57	Dinding	4	3	Retak rambut secara vertikal pada bagian atas dinding
1454	F58	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal pada tengah bentang dinding
1455	F59	Dinding	4	3	Retak rambut secara diagonal dengan perbaikan sederhana
1456	F61	Dinding	3	3	Retak rambut secara horizontal dan terdapat gelembung pada dinding
1457	F62	Dinding	4	3	Retak rambut secara horizontal pada tengah bentang dinding
1459	F56	Dinding	4	3	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada dinding
1460	F76	Dinding	3	3	Retak rambut secara horizontal dan terdapat gelembung pada dinding

Tabel Pengumpulan Data Penutup Lantai

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
33	H85 det 2	Penutup Lantai	5	2	Lantai dalam kondisi terawat
35	H88 det 1	Penutup Lantai	4	2	Terdapat kerusakan kecil pada bagian tengah
44	H84 det 9	Penutup Lantai	5	2	Kondisi lantai sangat baik dan terawat
231	D4	Penutup Lantai	4	2	Terdapat retakan pada keramik
417	B5b	Penutup Lantai	4	2	Retak rambut pada ujung keramik
597	H53 det 2	Penutup Lantai	5	2	Penutup lantai dalam kondisi sangat baik dan terawat
598	H53 det 4	Penutup Lantai	5	2	Penutup lantai dalam kondisi sangat baik dan terawat
599	H53 det 5	Penutup Lantai	5	2	Penutup lantai dalam kondisi sangat baik dan terawat
600	H53 det 6	Penutup Lantai	5	2	Penutup lantai dalam kondisi sangat baik dan terawat
601	H53 det 7	Penutup Lantai	5	2	Penutup lantai dalam kondisi sangat baik dan terawat
602	H53 det 8	Penutup Lantai	5	2	Penutup lantai dalam kondisi sangat baik dan terawat
603	H53 det 1	Penutup Lantai	5	2	Penutup lantai dalam kondisi sangat baik dan terawat
604	H53 det 12	Penutup Lantai	5	2	Penutup lantai dalam kondisi sangat baik dan terawat
605	H53 det 9	Penutup Lantai	5	2	Penutup lantai dalam kondisi sangat baik dan terawat

4,7857143

Tabel Pengumpulan Data Plafon

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
152	F88	Plafon	4	2	Sebagian plafon terbuka disertai dengan kotoran pada plafon
153	F96	Plafon	4	2	Plafon mengalami retak rambut secara vertikal
194	F75	Plafon	4	2	Retak rambut pada bagian dekat lampu
195	F79	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
196	F84	Plafon	4	2	Retak rambut pada bagian dekat dengan balok
197	F97	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon
198	F98	Plafon	4	2	Retak rambut pada bagian dekat lampu
219	F20	Plafon	4	2	Retak pada plafon dengan perbaikan sederhana
220	F21	Plafon	4	2	Retak pada plafon dengan perbaikan sederhana
221	F22	Plafon	4	2	Retak pada plafon dekat dengan lampu
222	F23	Plafon	4	2	Retak pada ujung plafon
223	F83	Plafon	4	2	Retak pada ujung plafon disertai dengan cat yang pudar
224	F86	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon
237	C1	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
238	C2	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
239	C3	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon disekitar lampu
240	C4	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
241	C5	Plafon	4	2	Retak pada pertemuan plafon
242	D3	Plafon	4	2	Retak pada pertemuan plafon dengan AC
264	D1	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
265	D2	Plafon	4	2	Retak pada pertemuan plafon
291	C6.1	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
292	C6.2	Plafon	4	2	Retak pada sambungan plafon dengan dinding
293	C8	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
294	C18	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
295	D7	Plafon	3	2	Terdapat lubang pada plafon dengan diameter sekitar 5cm
296	D15	Plafon	4	2	Retak rambut pada sambungan plafon
297	D16	Plafon	4	2	Retak rambut pada sekitar sambungan dengan kolom
298	D17	Plafon	4	2	Retak rambut pada sekitar sambungan dengan kolom
309	C17	Plafon	4	2	Retak pada sambungan antar plafon

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Plafon

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
329	A1a	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
330	A1b	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
331	A1c	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
332	A1d	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
333	A2a	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
334	A4a	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
335	A4b	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
336	A5a	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
337	A5b	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
338	A5c	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
339	A6a	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
340	A6b	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
341	A44	Plafon	3	2	Lubang pada plafon, perbaikan berat pada estetika
342	A7a	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
343	A7b	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
344	A7c	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
374	A14a	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon
375	A14b	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon
376	A15a	Plafon	3	2	Lubang pada plafon, perbaikan berat pada estetika
377	A17a	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
378	A17b	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
379	A19a	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat lampu
380	A21a	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat lampu
381	A22a	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat lampu
382	A23a	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
383	A30	Plafon	3	2	Lubang pada plafon dan terdapat noda air, perbaikan berat pada estetika
404	B14	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
405	B15a	Plafon	4	2	Retak rambut pada samping AC sentral
406	B15b	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
412	B8b	Plafon	4	2	Retak rambut pada sambungan dinding
436	B6	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
437	B10	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
438	B12	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat bagus dan terawat
439	B13	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Plafon

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
440	B67	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat bagus dan terawat
441	B69	Plafon	3	2	lubang pada plafon, perbaikan berat pada estetika
442	B70	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat bagus dan terawat
501	G11	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
502	G14	Plafon	4	2	Retak rambut pada sambungan plafon dengan dinding
503	G15	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
504	G18	Plafon	3	2	Terdapat lubang pada plafon dengan diameter kurang lebih 5cm
505	G35	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik dengan warna putih yang berbeda
506	G36	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik dengan warna putih yang berbeda
507	G37	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik dengan warna putih yang berbeda
508	G38	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik dengan warna putih yang berbeda
509	G41	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik dengan warna putih yang berbeda
510	G42	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik dengan warna putih yang berbeda
511	G43	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik dengan warna putih yang berbeda
512	G44	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik dengan warna putih yang berbeda
513	G45	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik
514	G46	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik
515	G47	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik
516	G48	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik
517	G114.1	Plafon	4	2	Retak rambut pada sambungan plafon dengan dinding
560	G39	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik dengan warna putih yang berbeda
561	G40	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik dengan warna putih yang berbeda
585	H24	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik
586	H25	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik
589	H29	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik
625	H22	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Plafon

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
627	H23	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik
629	H53.3	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik
631	H53C.1	Plafon	4	2	Retak rambut disekitar AC sentral dan dekat penutup plafon
632	H53D.1	Plafon	4	2	Retak rambut dekat penutup plafon
637	I14	Plafon	4	2	Retak rambut pada sambungan plafon dengan dinding
658	I12.1	Plafon	4	2	Retak rambut pada sambungan plafon dengan kolom
659	I13	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
660	I14	Plafon	4	2	Retak rambut disertai dengan kulit plafon yang mengelupas
661	I17	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
662	I47	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon dekat AC
663	I48	Plafon	4	2	Retak rambut pada sambungan antar plafon
664	I128	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon diantara lampu
681	I36	Plafon	4	2	Terdapat noda bekas bocor pada plafon
689	I3	Plafon	4	2	Retak rambut secara vertikal dengan perbaikan sederhana
690	I4	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
691	I5	Plafon	4	2	Retak rambut membentuk huruf T pada tengah bentang plafon
692	I6	Plafon	4	2	Retak rambut pada sambungan antar plafon
693	I7.1	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat dengan lampu
694	I7.2	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat dengan AC sentral
695	I8.1	Plafon	4	2	Terdapat noda bekas bocor pada plafon dekat dengan lampu
696	I8.2	Plafon	4	2	Terdapat noda bekas bocor pada plafon dekat dengan lampu
697	I9	Plafon	4	2	Terdapat noda bekas bocor pada plafon
698	I28	Plafon	4	2	Plafon terbuka dan terdapat perbedaan level pada plafon
709	J1	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dengan perbaikan sederhana
710	J1.1	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dengan perbaikan sederhana
711	J2	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat dengan AC sentral

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Plafon

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
712	J3	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
713	J7.1	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat dengan kolom
714	J7.2	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat dengan kolom
715	J7.3	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat dengan kolom
716	J4	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat dengan lampu
717	J8	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat dengan AC sentral
718	J9	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat dengan AC sentral
719	J10	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
720	J11	Plafon	4	2	Retak rambut membentuk huruf L pada ujung plafon
721	J12	Plafon	4	2	Retak rambut secara acak dan tidak berpola
722	J15	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
723	J20	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat dengan kolom
724	J21	Plafon	4	2	Retak rambut membentuk huruf L pada ujung plafon
725	J22	Plafon	4	2	Retak rambut membentuk huruf L pada ujung plafon
726	J23	Plafon	4	2	Terdapat noda bekas bocor pada plafon
727	J24	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat dengan AC sentral
728	J25	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon diantara lampu
729	J26	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat dengan AC sentral
730	J27	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat dengan kolom
734	J30	Plafon	4	2	Retak rambut pada samping penutup plafon
735	J31	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
736	J32	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
737	J33	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
738	J34	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat dengan lampu
741	C46	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik
742	C49	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik
767	C20	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon dekat dengan AC

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Plafon

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
768	C47	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik
771	C48	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik
774	T1.1 (XU)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
776	T2 (Bank B)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
778	T3.2 (BE)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
781	T5.1 (EC)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
784	T7 (GM)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
785	T8.1 (HP)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
788	T9.1 (OR)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
795	T11 (TNF)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
796	T12 (W)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
798	C44	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik
800	C43	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik
820	T13 (A)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
821	T14 (B)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
822	T15.1 (C)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
824	T16.1 (E)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
826	T17.1 (F)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
828	T18 (M)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
830	T19.2 (PNC)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
831	T20.1 (S)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
834	C34	Plafon	4	2	Penutup plafon dalam kondisi baik
836	C38	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik
838	C42	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik
849	C33	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Plafon

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
851	C39	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik
853	C41	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi baik
855	T21.1 (B)	Plafon	4	2	Sebagian plafon terbuka atau tidak rata
858	T22 (D)	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon dekat dengan AC sentral
861	T25.1 (EB)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
864	T26.1 (E)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
868	T27.2 (F)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
869	T28.1 (K)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
871	T29.1 (N)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
874	T30.1 (OS)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
876	T31.1 (PA)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
878	T32.1 (PL)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
880	T33.1 (PO)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
882	T34.1 (SA)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
884	T35 (SO)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
886	T36.2 (T)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
888	T37 (XP)	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi sangat baik dan terawat
889	T38.1 (G)	Plafon	3	2	Retak dengan lebar bukaan sekitar 1cm, perbaikan berat pada estetika
890	T38.2 (G)	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat lampu
934	F53	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
935	F52	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
956	F43	Plafon	3	2	Sebagian plafon terbuka dan berlubang
987	I73	Plafon	4	2	Retak rambut secara horizontal pada sambungan plafon dengan dinding
990	I78	Plafon	4	2	Retak rambut pada sambungan antar plafon

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Plafon

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
992	I79	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat AC
993	I81	Plafon	4	2	Retak rambut secara horizontal pada sambungan plafon dengan dinding
994	I82	Plafon	3	2	Plafon terbuka dan terdapat lubang pada tengah bentang plafon
995	I64	Plafon	4	2	Retak rambut secara acak pada tengah bentang plafon
997	I65	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon diantara lampu dan terdapat bekas noda bocor
998	I66	Plafon	4	2	Terdapat noda bekas bocor pada plafon
999	I67	Plafon	3	2	Plafon terbuka dan tidak menempel antara plafon dengan dinding
1000	I68	Plafon	4	2	Retak pada sekitar penutup plafon
1001	I69	Plafon	3	2	Retak pada sambungan plafon dengan AC dan terdapat perbedaan level
1002	I70	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon dan terdapat bekas noda bocor
1003	I71	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
1004	I76	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
1005	I72	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
1006	I75	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
1020	G49	Plafon	4	2	Retak rambut secara horizontal pada sambungan plafon dengan dinding
1021	G50	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik
1022	G51	Plafon	4	2	Retak rambut secara horizontal pada sambungan plafon dengan dinding
1023	G52	Plafon	4	2	Retak rambut membentuk pola L pada plafon
1024	G53	Plafon	3	2	Retak rambut pada sambungan plafon dengan dinding, terdapat lubang
1025	G54	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik
1026	G55	Plafon	4	2	Retak pada sekitar penutup plafon
1027	I100	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat lampu
1028	I52	Plafon	4	2	Retak rambut pada sambungan plafon dengan dinding
1029	I53	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat lampu dan AC sentral
1030	I54	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
1031	I55	Plafon	4	2	Retak rambut membentuk pola T pada plafon
1032	I56	Plafon	4	2	Retak rambut membentuk pola L pada plafon
1033	I57	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon disekitar kolom

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Plafon

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1034	I58	Plafon	4	2	Retak rambut disekitar lampu pada plafon
1035	I59	Plafon	4	2	Retak rambut secara acak dan tidak berpola pada plafon
1036	I60	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat AC sentral
1037	I61	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat lampu
1038	I62	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
1074	G57 det 2	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi baik dan terdapat kotoran menempel
1075	G56	Plafon	5	2	Plafon dalam kondisi baik dan terdapat kotoran menempel
1076	G58	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
1077	G59	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
1078	G60	Plafon	4	2	Retak rambut pada sekitar penutup plafon
1080	G61	Plafon	4	2	Retak rambut secara acak pada sekitar penutup plafon dan dekat AC
1081	G62	Plafon	4	2	Retak rambut secara acak pada ujung plafon dan dekat lampu
1082	G63	Plafon	4	2	Retak rambut secara acak pada sekitar penutup plafon dan dekat AC
1083	G64	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik dan terlihat kotor
1084	G65	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik dan terlihat kotor
1085	G66	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik dan terlihat kotor
1086	G67	Plafon	4	2	Penutup plafon terbuka dan terdapat lubang
1087	G68	Plafon	4	2	Retak rambut membentuk pola L pada plafon
1088	G69	Plafon	4	2	Retak rambut pada sambungan plafon dengan dinding
1089	G70	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik dan terlihat kotor
1090	G72	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik dan terlihat kotor
1091	G77	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik dan terlihat kotor
1092	G78	Plafon	4	2	Retak rambut dekat AC sentral dan terdapat noda bekas bocor
1093	G79	Plafon	4	2	Retak rambut pada sekitar penutup plafon
1094	G96	Plafon	4	2	Retak rambut membentuk pola L pada plafon
1095	G97	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat lampu
1096	G98	Plafon	3	2	Retak secara acak pada sekitar penutup plafon

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Plafon

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1097	G99	Plafon	3	2	Retak pada sekitar penutup plafon dan terdapat lubang
1098	G100	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik dan terlihat kotor
1099	G101	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
1100	G105	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat AC sentral
1101	G106	Plafon	4	2	Retak rambut pada plafon dekat lampu
1102	G107	Plafon	4	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik dan terlihat kotor
1119	G81	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
1120	G82	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik dan terlihat kotor
1122	G83	Plafon	4	2	Retak rambut pada sambungan plafon dengan dinding
1123	G85	Plafon	4	2	Retak rambut membentuk pola L pada plafon
1124	G86	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik dan terlihat kotor
1125	G87	Plafon	4	2	Retak rambut pada sekitar penutup plafon
1126	G88	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
1127	G89	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik
1128	G90	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik dan terlihat kotor
1129	G91	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik dan terlihat kotor
1130	G92	Plafon	4	2	Retak rambut pada tengah bentang plafon
1131	G93	Plafon	5	2	Penutup plafon dalam kondisi sangat baik
1132	G94	Plafon	4	2	Retak rambut pada sekitar penutup plafon
1133	A61	Plafon	4	2	Retak rambut secara vertikal pada plafon
1367	B76	Plafon	3	2	Terdapat lubang kecil pada plafon besi
1458	F60	Plafon	4	2	Retak rambut pada ujung plafon
1461	F54	Plafon	4	2	Retak rambut secara diagonal pada plafon

4,2444444

Tabel Pengumpulan Data Tangga

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
2	H79.2	Tangga	4	3	Retak rambut dengan bukaan sekitar 5mm
60	G143	Tangga	5	3	Kondisi tangga darurat sangat baik secara fungsi
233	D30	Tangga	4	3	keramik pada tangga terdapat keretakan
284	D8	Tangga	5	3	Tangga dalam kondisi baik dan terawat
407	B17	Tangga	5	3	Kondisi tangga darurat sangat baik
411	B8	Tangga	5	3	Kondisi tangga darurat sangat baik
538	H5	Tangga	5	3	Tangga darurat dalam kondisi sangat baik
581	H21	Tangga	5	3	Tangga darurat dalam kondisi sangat baik
618	H53B det 2	Tangga	4	3	Terdapat kotoran sangat hitam pada tangga darurat
654	I26	Tangga	4	3	Retak rambut pada anak tangga dekat railling
805	C24.1 dan C24.2	Tangga	5	3	Tangga darurat dalam kondisi sangat baik dan terawat
1261	H51	Tangga	5	3	Tangga darurat dalam kondisi sangat baik
1273	H34	Tangga	5	3	Tangga darurat dalam kondisi sangat baik
1276	H40	Tangga	5	3	Tangga darurat dalam kondisi sangat baik
1278	H43	Tangga	5	3	Tangga darurat dalam kondisi sangat baik
1298	H77	Tangga	5	3	Tangga darurat dalam kondisi sangat baik
1308	H59	Tangga	5	3	Tangga darurat dalam kondisi sangat baik
1323	H66	Tangga	5	3	Tangga darurat dalam kondisi sangat baik
1335	B83	Tangga	5	3	Tangga darurat dalam kondisi sangat baik
1358	B64	Tangga	5	3	Tangga darurat dalam kondisi sangat baik
1362	B78	Tangga	5	3	Tangga darurat dalam kondisi sangat baik
1388	B53	Tangga	5	3	Tangga darurat dalam kondisi sangat baik
1402	B32	Tangga	5	3	Tangga darurat dalam kondisi sangat baik

4,826087

Tabel Pengumpulan Data Pintu dan Jendela

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
10	H87	Pintu	5	2	Pintu ruang pompa dalam kondisi sangat baik
101	B112	Pintu	5	2	Pintu dalam kondisi sangat baik dan terawat
471	G19	Pintu	5	2	Pintu menuju tangga darurat dalam kondisi sangat baik
481	G21	Pintu	5	2	Pintu menuju tangga darurat dalam kondisi sangat baik
529	G28	Pintu	5	2	Pintu menuju tangga darurat dalam kondisi sangat baik
534	H4 det 1	Pintu	5	2	Pintu menuju tangga darurat dalam kondisi sangat baik
537	H4	Pintu	5	2	Pintu darurat dalam kondisi sangat baik
542	H6	Pintu	5	2	Pintu ruang AHU dalam kondisi baik dan terdapat kotoran
552	H7	Pintu	5	2	Pintu ruang panel dalam kondisi sangat baik
559	H8	Pintu	5	2	Pintu ruang AHU dalam kondisi baik
574	H9	Pintu	5	2	Pintu ruang panel dalam kondisi sangat baik
580	H11	Pintu	4	2	Pintu ruang AHU terdapat goresan yang banyak
582	H21	Pintu	5	2	Pintu menuju tangga darurat dalam kondisi sangat baik
621	H53B	Pintu	4	2	Terdapat karat pada bagian bawah dan cat yang luntur
699	I10	Pintu	3	2	Terdapat karat pada railing pintu dan penyok pada pintu
804	C24	Pintu	5	2	Pintu darurat dalam kondisi sangat baik dan terawat
840	C30	Pintu	5	2	Pintu darurat dalam kondisi sangat baik dan terawat
844	C35	Pintu	5	2	Pintu darurat dalam kondisi sangat baik dan terawat
1059	G74	Pintu	5	2	Pintu ruang panel dalam kondisi sangat baik
1067	G104	Pintu	5	2	Pintu darurat dalam kondisi sangat baik
1071	G102	Pintu	5	2	Pintu darurat dalam kondisi sangat baik
1073	G108	Pintu	5	2	Pintu ruang AHU dalam kondisi sangat baik
1113	G84	Pintu	5	2	Pintu darurat dalam kondisi sangat baik
1197	J59	Pintu	5	2	Pintu darurat dalam kondisi sangat baik
1260	H51	Pintu	5	2	Pintu darurat dalam kondisi baik dan terdapat cat yang mengelupas
1272	H34	Pintu	5	2	Pintu darurat dalam kondisi baik dan terdapat cat yang mengelupas
1275	H40	Pintu	5	2	Pintu darurat dalam kondisi baik dan terdapat cat yang mengelupas

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Pintu dan Jendela

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
1282	H73	Pintu	5	2	Pintu ruang trafo dalam kondisi sangat baik
1292	H75	Pintu	5	2	Pintu ruang trafo dalam kondisi sangat baik
1297	H77	Pintu	5	2	Pintu darurat dalam kondisi baik dan terdapat cat yang mengelupas
1311	H72	Pintu	5	2	Pintu ruang panel dalam kondisi baik dan terdapat kotoran
1312	H69	Pintu	5	2	Pintu ruang panel dalam kondisi baik dan terdapat kotoran
1313	H71	Pintu	5	2	Pintu ruang transformator dalam kondisi baik dan terdapat kotoran
1321	H66	Pintu	5	2	Pintu darurat dalam kondisi baik dan terdapat cat yang mengelupas

4,8823529

Tabel Pengumpulan Data Mekanikal dan Elektrikal

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
12	H87 det 2 & 3	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Kondisi ME seperti lampu berfungsi dengan baik
55	A121	Mekanikal dan Elektrikal	3	1	Pipa berlubang pada bagian bawah serta masih bergantung dengan balok
56	A122	Mekanikal dan Elektrikal	3	1	Pipa mengalami kebocoran
243	D31	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal dalam kondisi baik dan tidak rapih
244	D32	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal dalam kondisi baik dan tidak rapih
299	D34	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal dalam kondisi baik dan tidak rapih
300	D35	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal dalam kondisi baik dan tidak rapih
310	D36	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal dalam kondisi baik dan tidak rapih
311	D38	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal dalam kondisi baik dan rapih
312	D39	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal dalam kondisi baik dan rapih
384	A27c	Mekanikal dan Elektrikal	4	1	Lampu led strip tidak menyala
385	A39	Mekanikal dan Elektrikal	3	1	Pipa bocor, perbaikan sederhana pada fungsi
386	A47	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal berfungsi dengan baik
387	A48	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal berfungsi dengan baik
388	A50	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal berfungsi dengan baik
389	A51	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal berfungsi dengan baik
390	A52	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal berfungsi dengan baik

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Mekanikal dan Elektrikal

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
408	B17a	Mekanikal dan Elektrikal	4	1	Penutup alarm kebarakan hilang
409	B24	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal berfungsi dengan baik
443	B5d	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal berfungsi dengan baik dan tidak rapih
444	B22	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal berfungsi dengan baik
546	H6 det 4	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal dalam kondisi sangat baik
587	H25 det 3	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal dalam kondisi sangat baik
588	H24 det 6	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal dalam kondisi sangat baik
590	H29 det 1	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal dalam kondisi sangat baik
591	H29 det 2	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal dalam kondisi sangat baik
626	H22 det 1	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal dalam kondisi sangat baik dan kotor
628	H23 det 1	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal dalam kondisi sangat baik dan kotor
700	I2.1	Mekanikal dan Elektrikal	4	1	Kabel pada lampu tidak tertutup secara sempurna
769	C47.1	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan Elektrikal dalam kondisi sangat baik dan terawat
770	C47.2	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan Elektrikal dalam kondisi sangat baik dan terawat
772	C48.1	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan Elektrikal dalam kondisi sangat baik dan terawat
773	C48.2	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan Elektrikal dalam kondisi sangat baik dan terawat
819	C61	Mekanikal dan Elektrikal	4	1	Retak pada pipa disertai dengan cat yang luntur

Lanjutan Tabel Pengumpulan Data Mekanikal dan Elektrikal

No.	Kode	Elemen Fungsional	Skala Kondisi		Deskripsi
			Kerusakan	Bobot	
850	C33.1	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan Elektrikal dalam kondisi sangat baik dan tidak rapih
852	C39	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan Elektrikal dalam kondisi sangat baik dan tidak rapih
854	C41.1	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan Elektrikal dalam kondisi sangat baik dan terawat
859	T23 (DB)	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan Elektrikal dalam kondisi sangat baik dan terawat
996	I64	Mekanikal dan Elektrikal	4	1	Dudukan lampu tidak menempel pada plafon
1121	G82	Mekanikal dan Elektrikal	5	1	Mekanikal dan elektrikal dalam kondisi sangat baik
1158	A65	Mekanikal dan Elektrikal	4	1	Kulit pipa tidak rata dan rusak, masih berfungsi
1159	A62	Mekanikal dan Elektrikal	3	1	Pipa mengalami kebocoran yang tidak parah
1188	A77	Mekanikal dan Elektrikal	4	1	Terdapat karat pada pipa besi dan kulit pipa yang rusak
1189	A83	Mekanikal dan Elektrikal	3	1	Terdapat retak pada pipa yang mengakibatkan bocor
1287	H31	Mekanikal dan Elektrikal	4	1	Penggantung pipa dan sprinkle berkarat
1301	H49	Mekanikal dan Elektrikal	4	1	Penggantung pipa dan sprinkle berkarat
1316	H68	Mekanikal dan Elektrikal	3	1	Penggantung terlepas dari ramp

4,5531915